



FECHA: 03 ENERO 2025

TOYOTA MOTOR SALES DE

MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.





MARCA: LEXUS MODELO: TX 500 h AÑOS: 2024

**AUTOMÓVILES - VEHÍCULOS** 

# REPORTES DE DAÑOS:

TOYOTA MOTOR SALES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. informa que al 12 de septiembre de 2024, no tiene reportes de que haya ocurrido algún incidente o accidente en que la condición se haya presentado.

## RIESGO:

La bolsa de aire de cortina del lado del conductor, podría no desplegarse durante ciertos choques, si la ventana del mismo lado se encuentra abajo.

## CONSECUENCIA DEL RIESGO:

Podría aumentarse el riesgo de lesiones durante ciertos accidentes.

#### CONTRAMEDIDA:

Se reemplazarán las bolsas de aire de cortina de los asientos delanteros, sin costo alguno para el consumidor.

#### ACCIONES:

TOYOTA MOTOR SALES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. ha implementado las siguientes acciones:

- Contactará a los consumidores para hacer de conocimiento el llamado a revisión a través de cartas físicas enviadas a sus domicilios.
- Informará a los consumidores para hacer del conocimiento el llamado a revisión, a través de la aplicación móvil de Lexus

# MEDIOS DE CONTACTO CON TOYOTA MOTOR SALES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.:

- Página de internet: <u>www.lexus.mx</u>
- Teléfono: 01 800 00 LEXUS (53987)
- E-mail: experiencecenter@lexus.com

TOTAL DE UNIDADES INVOLUCRADAS.: 174

INICIO DE CAMPAÑA: Febrero de 2025 VIGENCIA: INDETERMINADA