

ALERTA 10/2026



HARLEY-DAVIDSON DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

RIESGO:

Es posible que la abrazadera triple superior pueda fracturarse bajo condiciones de carga extremas.

CONSECUENCIA DEL RIESGO:

Una abrazadera triple superior que se fracture mientras la motocicleta está en funcionamiento podría provocar una pérdida de control, lo que puede aumentar el riesgo de un accidente.

CONTRAMEDIDA:

HARLEY-DAVIDSON DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. realizará, a través de la red de distribuidores autorizados y sin costo alguno para los consumidores, la inspección y en su caso sustitución de la abrazadera triple superior.



MARCA: HARLEY-
DAVIDSON
MODELO: RH1250S
AÑOS: 2026

MEDIOS DE CONTACTO CON

HARLEY-DAVIDSON DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.:

- El consumidor deberá programar una cita con un distribuidor de Harley-Davidson autorizado.
- Tel. 1-414-343-4056.
- El proveedor publicó el llamado a revisión en su sitio web oficial <https://www.harley-davidson.com/mx/es/index.html>
- E-mail: Maria.Prado@harley-davidson.com
- Liga directa del llamado a revisión: <https://serviceinfo.harley-davidson.com/sip/vehicle/lookupForm>

ACCIONES:

HARLEY-DAVIDSON DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., ha implementado las siguientes acciones:

- Notificó a todos los distribuidores autorizados sobre la posible falla de la abrazadera triple superior, así como los procedimientos establecidos para prestar los servicios necesarios a los consumidores afectados.
- La abrazadera triple superior será inspeccionada y en caso de daños se reemplazará.

TOTAL DE UNIDADES INVOLUCRADAS: 202

FECHA DE INICIO DE CAMPAÑA: 23 de febrero de 2026.

VIGENCIA: La campaña tendrá vigencia por tiempo indefinido.

REPORTES DE DAÑOS

HARLEY-DAVIDSON DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. informa que a la fecha 27 de febrero de 2026, no cuenta con reportes de materialización de daños y/o lesiones derivados de este llamado a revisión.

Finalmente, se invita a los consumidores que hayan realizado cambio de propietario, que informen a través de los medios señalados, los datos de contacto de los propietarios actuales.