

ALERTA 3/2026



DUCATI MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

MARCA: DUCATI
MODELO:
PANIGALE
V2 STD/S
AÑO: 2025
“todas las versiones”



MARCA: DUCATI
MODELO:
STREETFIGHTER
V2 S/STD
AÑOS: 2025 y 2026
“todas las versiones”.



RIESGO:

Existe la posibilidad de que dos fusibles del ABS (el de 25 A para la bomba del ABS y el de 10 A para la unidad de control del ABS) o sus respectivos portafusibles se hayan invertido durante el montaje del cableado del proveedor, dejando el cableado de la bomba del ABS protegido por el fusible de 10 A en lugar del de 25 A.

CONSECUENCIA DEL RIESGO:

Si se invierten los dos fusibles del ABS o sus respectivos portafusibles, durante un frenado prolongado que activa la función ABS, el fusible de 10 A podría fundirse, inhibiendo el funcionamiento del ABS, lo que puede provocar la pérdida del control de la motocicleta y aumentar en el riesgo de accidente y lesiones.

CONTRAMEDIDA:

Se inspeccionarán los fusibles y los portafusibles del sistema de frenado, y en caso de que estén mal colocados, el Distribuidor Autorizado Ducati, los colocará en forma correcta sin costo para las personas consumidoras.

MEDIOS DE CONTACTO CON DUCATI MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.:

- Distribuidores DUCATI: <https://ducati.com/mx/es/dealers>
- Teléfono: 5531137566
- Sitio web: www.ducati.com
- Email: ducatimexico@ducati.com
- Liga directa del llamado a revisión:
<https://www.ducati.com/mx/es/service-maintenance/recall-campaign>

ACCIONES:

DUCATI MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., ha implementado las siguientes acciones:

- Notificará a los propietarios de las motocicletas involucradas en el llamado a revisión vía correo electrónico y vía aplicación “MyDucati”.
- Publicará el llamado a revisión en el sitio web Ducati México, <https://ducati.com/mx/es/home> (El cual se despliega proporcionando únicamente el número de VIN de la motocicleta con el cual es identificable).

TOTAL DE UNIDADES INVOLUCRADAS: 92

VIGENCIA: 10 AÑOS

*La campaña dará inicio a la fecha de su publicación.

REPORTES DE DAÑOS

DUCATI MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., informa que a la fecha 09 de febrero de 2026, no cuenta con reportes de materialización de daños y/o lesiones derivados de este llamado a revisión.

Finalmente, se invita a los consumidores que hayan realizado cambio de propietario, que informen a través de los medios señalados, los datos de contacto de los propietarios actuales.

PROFECO seguirá atento al cumplimiento de esta alerta y pone a su disposición el Teléfono del Consumidor (55) 5568 8722 en la Ciudad de México y Zona Metropolitana y 800 468 8722 en el resto del país para atender quejas y brindar asesoría.