

ALERTA 26/2026



BRP MEXICAN DISTRIBUTION, S.A. DE C.V.



MARCA: Can-Am Origin
MODELO: MY25 y MY26.
AÑOS: 2025

RIESGO:

Se puede producir una falla por fatiga del soporte de la pinza del freno delantero después de varios frenados bruscos o de emergencia. Si el soporte falla, se perderá la capacidad frenado delantero y aumentará el riesgo de colisión, lo que puede causar lesiones e incluso la muerte.

CONSECUENCIA DEL RIESGO:

Si el soporte falla, se perderá la capacidad frenado delantero y aumentará el riesgo de colisión, lo que puede causar lesiones e incluso la muerte.

CONTRAMEDIDA:

Instalar un kit de refuerzo del soporte de la pinza en el soporte de la pinza del freno delantero.

MEDIOS DE CONTACTO CON ACER AMERICA CORPORATION:

- Teléfono: +44 2256 4000.
- Sitio web: <https://www.brp.com/es/>
- E-mail: posventas@brp.com

TOTAL DE UNIDADES INVOLUCRADAS: 33
FECHA DE INICIO DE CAMPAÑA: 14 de abril de 2026.
VIGENCIA: Por tiempo indefinido.

ACCIONES:

BRP MEXICAN DISTRIBUTION, S.A. DE C.V. ha implementado las siguientes acciones:

- BRP reparará los productos involucrados sin costo alguno para el cliente (piezas y mano de obra).
- Instalar un kit de refuerzo del soporte de la pinza en el soporte de la pinza del freno delantero.
- En mercados directos, BRP enviará una carta de retirada de seguridad a todos los propietarios registrados conocidos.
- En mercados de distribuidores, BRP informará a sus distribuidores. Luego, los distribuidores serán responsables de implementar las retiradas por motivos de seguridad en sus respectivos mercados y cumplir con todos los requisitos legales.
- Publicar la información para clientes en los sitios web públicos de Can-Am On-road.
- Leer el Boletín de la Campaña de Seguridad 2026-1.
- Consultar la supervisión de la campaña para validar los números de serie de los vehículos afectados.

REPORTES DE DAÑOS

BRP MEXICAN DISTRIBUTION, S.A. DE C.V., informa que a la fecha 11 de mayo de 2026, no cuenta con reportes de materialización de daños y/o lesiones derivados de este llamado a revisión.

Finalmente, se invita a los consumidores que hayan realizado cambio de propietario, que informen a través de los medios señalados, los datos de contacto de los propietarios actuales.