

# Alerta

Núm. 4/2011



## Pistola eléctrica aplicadora de silicón (Profeco identificó un modelo de la marca Sunshine que es inseguro)

17 de enero de 2011

Profeco alerta a los consumidores sobre la compra de la pistola eléctrica aplicadora de silicón marca Sunshine, modelo PAPPIS001, fabricadas en China, debido a que puede sobrecalentarse, provocar quemaduras o generar un choque eléctrico.

Profeco detectó que este modelo incumple las especificaciones de seguridad establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCFI-2000, ya que:

- El calibre del cable conductor de energía es menor de lo que indica la norma, lo cual puede provocar sobrecalentamiento, quemaduras o derretimiento del plástico aislante. Al quedar expuesto, el alambre conductor puede causar un choque eléctrico.
- El cable, en su conexión interna, sufre deformación al momento de manipularse, lo que puede provocar fallas en el funcionamiento del producto y hasta un corto circuito que dañe la instalación eléctrica del sitio en el que se utilice.

	Marca	Modelo	Imagen
1	Sunshine	PAPPIS001	

Profeco ordenó la prohibición de su comercialización en todo el país, por lo que si adquiriste alguna pistola del modelo referido, deja de usarla y llama al Teléfono del Consumidor (5568 8722 en el DF y zona metropolitana, y 01 800 468 8722, larga distancia sin costo desde el resto del país) para proporcionar los datos del establecimiento donde hiciste la compra, para retirar el producto del mercado y sancionar a los proveedores responsables.