

**TOYOTA MOTOR SALES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**

LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO) EN COORDINACIÓN CON LA EMPRESA TOYOTA MOTOR SALES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., INFORMAN SOBRE EL LLAMADO A REVISIÓN PARA LOS VEHÍCULOS MARCA TOYOTA GR YARIS, AÑO MODELO 2022.

**MODELO:** GR YARIS**AÑO:** 2022**UNIDADES INVOLUCRADAS:** 303**RIESGO:**

En los vehículos involucrados, el sensor del radar utilizado en el Sistema de Pre-Colisión ("PCS") podría no haber sido inicializado de forma adecuada durante la producción del vehículo.

**CONSECUENCIA DEL RIESGO:**

En ese caso el Sistema PCS podría dejar de funcionar sin dar advertencia alguna al conductor.

**CONTRAMEDIDA:**

En los vehículos involucrados, los distribuidores Toyota, inspeccionarán el sensor del radar y en caso necesario, procederán a inicializar de forma adecuada el sensor del radar, SIN COSTO.

**ACCIONES:**

TOYOTA MOTOR SALES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. ha implementado las siguientes acciones:

- Cualquier distribuidor autorizado Toyota, inspeccionará el sensor del radar y en caso necesario, procederá a inicializar de forma adecuada el sensor del radar, SIN COSTO
- **TOYOTA MOTOR SALES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**, contactará a los propietarios a través de correo y un comunicado en su domicilio explicando la condición y el remedio

**FECHA DE INICIO DE CAMPAÑA:** 10 de junio de 2022..**VIGENCIA:** NO tiene vigencia predeterminada.

**REPORTES DE DAÑOS:** TOYOTA MOTOR SALES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. informa que a la fecha 17 de junio de 2022 no tiene reportes de que haya ocurrido algún incidente o accidente en que esta condición se haya presentado.

**MEDIOS DE CONTACTO CON TOYOTA MOTOR SALES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.,:**

- Página de internet: [www.toyota.com.mx](http://www.toyota.com.mx)
- Teléfono: 01 800 7 TOYOTA (869682)
- E-mail: [contacto@marcatoyota.com.mx](mailto:contacto@marcatoyota.com.mx)

**TOTAL DE UNIDADES INVOLUCRADAS.: 303**

Finalmente, se invita a los consumidores que hayan realizado cambio de propietario, que informen a través de los medios señalados, los datos de contacto de los propietarios actuales.

PROFECO seguirá atento al cumplimiento de esta alerta y pone a su disposición el Teléfono del Consumidor (55) 5568 8722 en la Ciudad de México y Zona Metropolitana y 800 468 8722 en el resto del país para atender quejas y brindar asesoría.

-o0o-