

ALERTA 73/2023
ACTUALIZACIÓN DE LA ALERTA
45/2021



NISSAN MEXICANA,
S.A. DE C.V.

TOTAL DE UNIDADES
INVOLUCRADAS:
38,179

MARCA: NISSAN
MODELO: SENTRA
AÑO: 2020
UNIDADES INVOLUCRADAS: 13,810



MARCA: NISSAN
MODELO: SENTRA
AÑO: 2021
UNIDADES INVOLUCRADAS: 16,775



MARCA: NISSAN
MODELO: SENTRA
AÑO: 2022
UNIDADES INVOLUCRADAS: 7,594



RIESGO:
Es posible que la fuerza de las bieletas izquierda y/o derecha sea insuficiente
CONSECUENCIA DEL RIESGO:
Si las bieletas experimentan una carga de fuerza alta (como un impacto provocado por la caída en un bache) se pueden deformar afectando la capacidad para dirigir el vehículo.
CONTRAMEDIDA:
Se reemplazarán las dos bieletas de dirección del vehículo (izquierda y derecha), sin costo para los clientes.

ACCIONES:
NISSAN MEXICANA S.A. de C.V., ha implementado las siguientes acciones:

- Contactará a los consumidores para notificarles el llamado a revisión por medio de llamadas a números de teléfono celular o teléfono fijo, correos electrónicos, mensajes de texto y cartas dirigidas a domicilios, dependiendo del tipo de datos de contacto con los que cuenta Nissan.
- Dará a conocer el llamado a revisión en: la siguiente liga dentro de su página oficial <https://www.nissan.com.mx/duenos-nissan/respaldo-nissan/llamados-a-revision.html>.
- El consumidor deberá verificar el número de serie de su vehículo en la página de Nissan o directamente con los distribuidores autorizados Nissan para confirmar que su vehículo está involucrado en el llamado a revisión y agendar una cita en alguno de los distribuidores autorizados Nissan para que se realice el reemplazo del componente.

MEDIOS DE CONTACTO CON NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V.:

- Distribuidores Autorizados NISSAN MEXICANA S.A. de C.V.
- Teléfono: 800 9 NISSAN (647726)
- E-mail: contacto.nissan@nissan.com.mx
- Sitio oficial: <https://www.nissan.com.mx/>
- Liga directa del Llamado a revisión: <https://www.nissan.com.mx/duenos-nissan/respaldo-nissan/llamados-a-revision.html>

REPORTES DE DAÑOS:
NISSAN MEXICANA S.A. de C.V., indica que al 28 de agosto de 2023, no cuenta con ningún reporte de algún incidente relacionado con la posible condición identificada en territorio mexicano.

INICIO DE CAMPAÑA: Marzo 2024
VIGENCIA:
Indeterminada (hasta el cumplimiento del 100% de las inspecciones y reemplazos).